Машина для укладки аккумуляторных элементов

Справочный лист характеристик

Сборка

Параметр	Справочное значение
Метод штабелирования	Z-сгиб
Станции штабелирования	2
Толщина стопки	10–30 mm

Окончательная комплектация указана в предложении Feixing.