电芯叠片机

设备参考参数表

组装

参数	参考值
叠片方式	Z 形叠片
叠片工位数	2
叠片厚度	10–30 mm

具体配置以飞星报价为准。